

**A-FIRE****Sensore di fumo ottico-termico****FD8060****DETECCIÓN (INCENDIO)**

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sensibilità                  | <b>Secondo le norme EN54 - 7: 2000 / A2: 2006</b> |
| Tempo per entrare in standby | <b>Fino a 40 s</b>                                |
| Tempo di reset               | <b>2 s</b>                                        |
| Area di protezione           | <b>Circolo di 15 m di diametro</b>                |
| Altezza massima di montaggio | <b>11 m</b>                                       |

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>                            |
| Tensione                          | <b>10V ~ 30V</b>                     |
| Consumo in standby                | <b>120mA</b>                         |
| Consumo massimo attivato          | <b>18mA / 10V DC , 55mA / 30V DC</b> |

**INFORMAZIONI GENERALI**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Tecnología | <b>Convencional</b>                   |
| Tipo       | <b>Sensore di fumo ottico-termico</b> |

**CONEXIONES (INCENDIO)**

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cavo             | <b>2 conduttori, singoli o multi-core, isolati e blindati</b> |
| Sezione del cavo | <b>0.8 ~ 2.5 mm<sup>2</sup></b>                               |

**AMBIENTE**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP43</b>           |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

**MATERIALE E DIMENSIONI**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Dimensioni | <b>52 x 100 Ø mm</b> |
| Peso netto | <b>100 g</b>         |

**RILEVAMENTO**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tecnologia di rilevazione | <b>Humo convencional</b> |
|---------------------------|--------------------------|

